

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	10.02.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Porvoo-Eestinmäki	Osoite	Alkrogintie 2, 06450 Porvoo
Tarkastaja	Mikael Tupala	Aseman puhelinnumero	040 489 0700

Ajoneuvon merkki	Kia SOUL Viistoperä (AB) 5ov	Käyttöönottopäivä	30.06.2016
Valmistenumero	KNAJX81EFG7010544	Käyttövoima	Sähkö
Matkamittarin lukema	53547km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,9	2,8	3	30 %	Etuakseli	59,0	57,0	3	0 %
Taka-akseli	2,2	2,3	4	30 %	Taka-akseli	58,0	57,0	2	0 %
Seisontajarru	1,8	2,0	10	70 %					
					Urasyyvyys (mm)			Vasen	Oikea
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli		8,0	8,0
						Taka-akseli		8,0	8,0
					Kesärengas	Etuakseli		5,0	2,0
						Taka-akseli		3,0	3,0

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,3	2,3
	Taka-akseli	2,3	2,3
Kesärengas	Etuakseli		
	Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
	10.02.2025			1.7	Huolto	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐		29.04.2022		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐		14,4 V		
				2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 47 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus
		3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarruneste 2 ☐
- Jarruneste, Kiehumispiste alhainen**
- 4.7 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 173 °C
- 4.8 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta 1 ☐
- 5.2 Vaihteiston toiminta 1 ☐

- 5.3 Veto-ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto 1 ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet 1 ☐

Varajärjestelmä, Puutteellinen, Täyttöpullo puuttuu, Takana

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐

- 7.2 Ohjausvaihte 1 ☐

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori 1 ☐
- Ovi, Painumia, Vasemmalla edessä**
- Puskuri, Pintanaarmuja, Edessä oikealla**
- Keskuslukituksen kaukosäädin, Yksi tai useampi ei toimi, Yksi ei toimi**
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐

- 8.4 Pakoputkisto 1 ☐
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy 1 ☐
- 8.7 Alustan suojaus 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo 1 ☐
- 9.2 Lähivalo 1 ☐
- 9.3 Kaukovalo 1 ☐
- 9.4 Etuvalo 1 ☐
- 9.5 Suuntavalot 1 ☐
- 9.6 Takavalot 1 ☐
- 9.7 Jarruvalo 1 ☐

- 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
- 9.10 Hätävilkut 1 ☐
- 9.11 Lisävalot 1 ☐
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaitte 1 ☐
- 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.