

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
6.9.2022

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Turku-Uhrilähteenkatu	Osoite	Uhrilähteenkatu 4 20250 TURKU
Tarkastaja	Janne Koskelainen	Puhelin	075 323 2222

Ajoneuvo	Ford	Fiesta Umpikorinen (BB) 2ov 998cm3		
Valmistenumero	WF0GXXGAHGKY21900		Käyttöönottopäivä	11.11.2019
Matkamittarilukema	89796	km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Viimeisin huolto 68282km.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | ☒ | ☐ |
| 1.2 | Valmistenumero | ☒ | ☐ |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | ☒ | ☐ |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | ☒ | ☐ |
| 1.5 | Rekisterikilvet | ☒ | ☐ |
| 1.6 | Huolto | ☒ | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Moottorin käynti | ☒ | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | ☒ | ☐ |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Latausjännite | <input type="text" value="14.3"/> | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | <input type="text" value="-36"/> | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | ☒ | ☐ |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | ☒ | ☐ |
| 3.3 | OBD-mittaus | ☒ | ☐ |

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 7 / 7
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite OBD2
4. Jarrujärjestelmät

- | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli | 2.6 | 2.7 | 4 | 30 % |
| | Taka-akseli | 1.6 | 1.8 | 11 | 30 % |
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru | 1.4 | 1.7 | 18 | 70 % |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | ☒ | ☐ | | |
| 4.6 | Jarruneste | ☒ | ☐ | | |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | <input type="text" value="236"/> | °C | | |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | ☒ | ☐ | | |
| 4.8 | Jarrulevyt | ☒ | ☐ | | |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | ☒ | ☐ |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | ☒ | ☐ |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | ☒ | ☐ |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | ☒ | ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto	1	☐	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐	
		Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus	Etuakseli	79	67	15 %
	Taka-akseli	67	59	12 %

6.4 Renkaat ja vanteet
Renkaan urasyvyys (mm)

	Vasen	Oikea	Kesärenkaat
Edessä	6	6	Vararengas
Takana	6	6	

Renkaan urasyvyys (mm)

	Vasen	Oikea	Nastarenkaat
Edessä	6	6	Vararengas
Takana	6	6	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat 1 ☐

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto 1 ☐
- 8.2 Runko 1 ☐
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysointori 1 ☐
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
- 8.6 Alustan yleiskunto 1 ☐
- 8.7 Alustan suojausten kunto 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1 ☐
- 9.2 Lähivalo 1 ☐
- 9.3 Kaukovalo 1 ☐
- 9.4 Etuseisontavalot 1 ☐
- 9.5 Suuntavalot 1 ☐
- 9.6 Takaseisontavalot 2 ☐

Takavallo, Maalaus tai pinnoite määräysten vastainen, Takana vas. ja oik.,

- 9.7 Jarruvalot 1 ☐
- 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1 ☐
- 9.11 Lisävalot 2 ☐

Etusumuväloumpion lasi, Ei mitään,
Edessä vas. ja oik., Pinnoite määräysten vastainen.

Takasumuväloumpion lasi, Ei mitään, Vasemmalla
takana, Pinnoite määräysten vastainen.

- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1 ☐
- 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus 1 ☐
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1 ☐
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1 ☐
- 10.4 Peilit 1 ☐
- 10.5 Muut ikkunat 1 ☐
- 10.6 Sisätilat 1 ☐
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1 ☐
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1 ☐
- 10.9 Nopeusmittari 1 ☐
- 10.10 Muut mittarit 1 ☐

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1 ☐
- 11.2 Kytkentälaitteet 1 ☐
- 11.3 Varoituskolmio 1 ☐
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.