

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**6.9.2021**

Tarkastuspaikka A-Katsastus Espoo-Hannuksenpelto Osoite Hannuksenpelto 14 A  
02270 ESPOO

Tarkastaja Timo Ruuska Puhelin -

Ajoneuvo Toyota COROLLA Sedan (AA) 4ov 1329cm3  
Valmistenumero AHTLT56E006000102 Käyttöönottopäivä 10.12.2010  
Matkamittarilukema 129224 km Käyttövoima Benssiini

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto -Seuraava katsastus viimeistään 14.09.2022  
-Edellinen huolto 15.10.2020/120216km  
-Jakopää ketjulla

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Valmistenumero
- 1.3 Valmistajan kilpi
- 1.4 Rekisterimerkinnät
- 1.5 Rekisterikilvet
- 1.6 Huolto

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori
- 2.2 Moottorin käynti
- 2.3 Käynnistyvyys
- 2.4 Latausjärjestelmä
- Latausjännite  V
- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytysnesteen pakkakestävyys  °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus
- 3.2 Dieselmootorin savutusmittaus

|                   | Päästöt tyhjäkäynnillä |          | Päästöt kierroksilla |           |
|-------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|
|                   | Mitattu                | Sallittu | Mitattu              | Sallittu  |
| CO%               | 0                      |          | 0.0                  | 0.2       |
| CO <sub>2</sub> % | 14.7                   |          | 14.9                 |           |
| HC ppm            | 38                     |          | 19                   | 100       |
| O <sub>2</sub> %  | 0.1                    |          | 0.06                 | 5         |
| Lambda            |                        |          | 1.00                 | 0.97-1.03 |

Käytetty mittalaite

- 3.3 OBD-mittaus

**OBD-järjestelmän tarkastus**

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 5 / 5
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite

**4. Jarrujärjestelmät**

4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat

4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti

|                  | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|------------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut Etuakseli | 2.5   | 2.5   | 0   | 30 %     |
| Taka-akseli      | 1.5   | 1.5   | 0   | 30 %     |

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

|                      | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|----------------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut Seisontajarru | 1.4   | 1.4   | 0   | 70 %     |

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä
- 4.6 Jarruneste
- Jarrunesteen kiehumispiste  °C

- 4.7 Jarrupalojen kunto
- 4.8 Jarrulevyt

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto 1
- 6.2 Taka-akselisto 1
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1

|                |             | Vasen | Oikea | Ero |
|----------------|-------------|-------|-------|-----|
| Iskunvaimennus | Etuakseli   | 75    | 76    | 1 % |
|                | Taka-akseli | 63    | 62    | 2 % |

- 6.4 Renkaat ja vanteet 1   
Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

|        | Vasen | Oikea | Vararengas               |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| Edessä | 3.5   | 4.5   | <input type="checkbox"/> |
| Takana | 4     | 4     | <input type="checkbox"/> |

- Renkaan urasyvyys (mm) Kitkarenkaat

|        | Vasen | Oikea | Vararengas               |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| Edessä | 8     | 8     | <input type="checkbox"/> |
| Takana | 8     | 8     | <input type="checkbox"/> |

**7. Ohjaukset**

- 7.1 Ohjousnivelet ja -tangot 1
- 7.2 Ohjaukset muuten 1

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto 1
- 8.2 Runko 1
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori 1
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1
- 8.6 Alustan yleiskunto 1
- 8.7 Alustan suojausten kunto 1

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1
- 9.2 Lähivalo 1
- 9.3 Kaukovalo 1
- 9.4 Etuseisontavalot 3

Etuväli, Ei toimi, Vasemmalla ja oikealla, -Polttimet

- 9.5 Suuntavalot 1
- 9.6 Takaseisontavalot 1
- 9.7 Jarruvalot 1
- 9.8 Rekisterikilven valo 1
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1
- 9.11 Lisävalot 3

Takasumuväli, Ei toimi, Vasemmalla takana, -Polttimo tai perävaunun sähköliitin

- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1
- 9.14 Akku ja johtimet 2

Perävaunun sähköliitäntä, Pistorasian kansi puuttuu, Takana, -Kansi katkennut ja liittimet hapettuneet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus 1
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1
- 10.4 Peilit 1
- 10.5 Muut ikkunat 1
- 10.6 Sisätilat 1
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1
- 10.8 Ohjous- tai vaihdelukko 1
- 10.9 Nopeusmittari 1
- 10.10 Muut mittarit 1

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1
- 11.2 Kytkentälaitteet 1
- 11.3 Varoituskolmio 1
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvo on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvioitu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvioitu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.