

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
7.2.2023

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Joensuu-Voimatie	Osoite	Voimatie 3
			80100 JOENSUU
Tarkastaja	Olli Hamunen	Puhelin	0404890508

Ajoneuvo	Skoda	SUPERB Sedan (AA) 4ov 1968cm3 A
Valmistenumero	TMBAJ7NP2L7009388	Käyttöönottopäivä 8.7.2020
Matkamittarilukema	42057 km	Käyttövoima Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Seuraava määräaikaikatsastus 08.07.2024 mennessä. Maantiellä tapahtuvaa koeajoa ei ole suoritettu eikä vakionopeudensäätimen toimintaa testattu.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | ☒ | ☐ |
| | Huolto, Sähköistä huoltokirjaa ei saatavilla, | | |
| | , | | |
| 1.2 | Valmistenumero | ☒ | ☐ |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | ☒ | ☐ |
| 1.4 | Rekisterimerkinnot | ☒ | ☐ |
| 1.5 | Rekisterikilvet | ☒ | ☐ |
| 1.6 | Huolto | ☒ | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Moottorin käynti | ☒ | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | ☒ | ☐ |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Latausjännite | <input type="text" value="14.7"/> | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys | <input type="text" value="-42"/> | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | ☐ |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | ☐ |
| | Diesel K arvo | <input type="text" value="0"/> |
| | Diesel K maksimi | <input type="text"/> |
| 3.3 | OBD-mittaus | ☒ |

OBD-järjestelmän tarkastus

- | | |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 8 / 8 |
| • Vikakoodien määrä | 0 |

Käytetty mittalaite OBD8

4. Jarrujärjestelmät

- | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli | 2.4 | 2.4 | 0 | 30 % |
| | Taka-akseli | 1.7 | 1.7 | 0 | 30 % |

- | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru | 1.7 | 1.7 | 0 | 70 % |

- | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| 4.6 | Jarruneste | ☒ | ☐ |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | <input type="text" value="254"/> | °C |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | ☒ | ☐ |
| 4.8 | Jarrulevyt | ☒ | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | ☐ |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | ☒ |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | ☒ |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | ☒ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto	1	☐	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐	
		Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus	Etuakseli	39	35	10 %
	Taka-akseli	53	48	9 %

6.4 Renkaat ja vanteet 1 ☐
 Renkaan urasyvyys (mm) Nastarenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	7	7	Vararengas
Takana	7	7	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	4	4	Vararengas
Takana	4	4	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐
 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat 1 ☐

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto 1 ☐
 8.2 Runko ☐
 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐
 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori 1 ☐
 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
 8.6 Alustan yleiskunto 1 ☐
 8.7 Alustan suojausten kunto 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1 ☐
 9.2 Lähivalo 1 ☐
 9.3 Kaukovalo 1 ☐
 9.4 Etuseisontavalot 1 ☐
 9.5 Suuntavalot 1 ☐
 9.6 Takaseisontavalot 1 ☐
 9.7 Jarruvalot 1 ☐
 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1 ☐
 9.11 Lisävalot 1 ☐
 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1 ☐
 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus 1 ☐
 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1 ☐
 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1 ☐
 10.4 Peilit 1 ☐
 10.5 Muut ikkunat 1 ☐
 10.6 Sisätilat 1 ☐
 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1 ☐
 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1 ☐
 10.9 Nopeusmittari 1 ☐
 10.10 Muut mittarit 1 ☐

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1 ☐
 11.2 Kytkentälaitteet 1 ☐
 11.3 Varoituskolmio 1 ☐
 11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalkuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.