

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
4.11.2021

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Lappeenranta-Katsastajankatu	Osoite	Katsastajankatu 6 53500 LAPPEENRANTA
Tarkastaja	Jarmo Peltonen	Puhelin	075-323 2384
Ajoneuvo	Mitsubishi	Mitsubishi Outlander Farmari (AC) 4ov 2268cm3 A	
Valmistenumero	JMBXLGF6WHJ402080	Käyttöönottopäivä	20.4.2018
Matkamittarilukema	185693 km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Viimeisin huolto 31.5.2021, 177493 km. Seuraava katsastus 20.4.2023 mennessä. Jarrut testattu koejolla, neliveto.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Rekisterimerkinnot | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterikilvet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Huolto | 1 | <input type="checkbox"/> |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Moottorin käynti | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Latausjännite | 13.7 | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | -43 | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|-------------------------------|------|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 | Dieselmootorin savutusmittaus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Diesel K arvo | 0.29 | |
| | Diesel K maksimi | 0.7 | |
| 3.3 | OBD-mittaus | 1 | <input type="checkbox"/> |

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätetit 1 / 2
- Vikakoodien määrä 0

 Käytetty mittalaite OBD7
4. Jarrujärjestelmät

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Vasen Oikea | Ero Sallittu |

Jarrut

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Vasen Oikea | Ero Sallittu |

Jarrut

- | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------|
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 | Jarruneste | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | 246 | °C |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | Jarrupalat, Ei mitään, , Takajarrupalojen kuluneisuus lähenee vaihtorajaa (2 mm). | | |
| 4.8 | Jarrulevyt | 1 | <input type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | 1 | <input type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus
Iskunvaimentimen männänvarren suojakumi, Vaurioitunut, Edessä vas. ja oik.,

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	75	67	11 %
Taka-akseli	66	58	12 %

- 6.4 Renkaat ja vantteet

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.5	2.5	<input type="text" value="3"/>
Takana	2.5	2.5	

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarengaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	7	7	<input type="text"/>
Takana	6	6	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	4	<input type="text" value="3"/>
Takana	5	5	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojausten kunto

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Takaseisontavalot
- 9.7 Jarruvalot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat
- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
Varoituskolmio, Ei mitään, ,
Varoituskolmiota ei löytynyt.
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.