

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
13.12.2022

Tarkastuspaikka A-Katsastus Kerava

Osoite Palopellonkatu 2
04250 KERAVALA

Tarkastaja Ilkka Hällsten

Puhelin 075-323 2222

Ajoneuvo Tesla Motors Model S Viistoperä (AB) 4ov

Valmistenumero 5YJSA7E10FF108077

Käyttöönottopäivä 10.12.2015

Matkamittarilukema 96856 km

Käyttövoima Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Seuraava määräaikaikatsastus 21.7.2023 mennessä.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Valmistenumero 1 ☐
- 1.3 Valmistajan kilpi 1 ☐
- 1.4 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.5 Rekisterikilvet 1 ☐
- 1.6 Huolto 1 ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☐
- 2.2 Moottorin käynti ☐
- 2.3 Käynnistyvyys ☐
- 2.4 Latausjärjestelmä ☐
- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys 41 °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus ☐
- 3.2 Dieselmootorin savutusmittaus ☐

Päästöt tyhjäkäynnillä

Päästöt kierroksilla

Mitattu Sallittu

Mitattu Sallittu

CO%
CO₂%
HC ppm
O₂%
Lambda

Käytetty mittalaite

- 3.3 OBD-mittaus ☐

4. Jarrujärjestelmät

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|-------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | | | | |
| Etuakseli | 2.3 | 2.5 | 8 | 30 % |
| Taka-akseli | 2.5 | 2.7 | 7 | 30 % |

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

Vasen Oikea Ero Sallittu

Jarrut

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarruneste 1 ☐
- Jarrunesteen kiehumispiste 216 °C

- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarrulevyt 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta ☐
- 5.2 Vaihteiston toiminta ☐
- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒ ☐
- 6.2 Taka-akselisto ☒ ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒ ☐

Vasen Oikea Ero

Iskunvaimennus	Etuakseli	57	60	5 %
	Taka-akseli	63	65	3 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒ ☐

Varapyörä, Ajoneuvossa ei
varajärjestelmää, ,

Rengaspaine	Vasen	Oikea	
Edessä	2.5	2.5	Vararengas
Takana	2.5	2.5	

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarengaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	8	8	Vararengas
Takana	8	8	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärengaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	4	4	Vararengas
Takana	3	3	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot ☒ ☐
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat ☒ ☐

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto ☒ ☐
- 8.2 Runko ☒ ☐
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit ☒ ☐
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori ☒ ☐
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut ☒ ☐
- 8.6 Alustan yleiskunto ☒ ☐

Alustan suojamuovit, Kiinnitys
puutteellinen, Oikealla takana,
Helmakotelon suojamuovin takapää
repsottaa.

- 8.7 Alustan suojauksen kunto ☒ ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat ☒ ☐
- 9.2 Lähivalo ☒ ☐
- 9.3 Kaukovalo ☒ ☐
- 9.4 Etuseisontavalot ☒ ☐
- 9.5 Suuntavalot ☒ ☐
- 9.6 Takaseisontavalot ☒ ☐
- 9.7 Jarruvalot ☒ ☐
- 9.8 Rekisterikilven valo ☒ ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat ☒ ☐
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta ☒ ☐
- 9.11 Lisävalot ☒ ☐
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet ☒ ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta ☒ ☐
- 9.14 Akku ja johtimet ☒ ☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus ☒ ☐
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet ☒ ☐
- Tuulilasi, Kiveniskemä näkökentässä,
Vasemmalla,
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet ☒ ☐
- 10.4 Peilit ☒ ☐
- 10.5 Muut ikkunat ☒ ☐
- 10.6 Sisätilat ☒ ☐
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... ☒ ☐
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko ☒ ☐
- 10.9 Nopeusmittari ☒ ☐
- 10.10 Muut mittarit ☒ ☐

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet ☒ ☐
- 11.2 Kytkenälaitteet ☒ ☐
- 11.3 Varoituskolmio ☒ ☐
- 11.4 Radio ja audiolaitteet ☒ ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.