

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**11.8.2021**

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Lahti-Hennala	Osoite	Katsastajankatu 12 15800 LAHTI
Tarkastaja	Tuomas Timonen	Puhelin	075-323 2222

Ajoneuvo	Audi	A4 Avant Farmari (AC) 4ov 1968cm3
Valmistenumero	WAUZZZF41HA153386	Käyttöönottopäivä 1.8.2017
Matkamittarilukema	139418 km	Käyttövoima Dieselöljy

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Seuraava katsastus 01.08.2022.

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- |     |                    |   |                          |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistajan kilpi  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterikilvet    | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Huolto             |   | <input type="checkbox"/> |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |     |                                 |      |                             |
|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|
| 2.1 | Moottori                        | 1    | <input type="checkbox"/>    |
| 2.2 | Moottorin käynti                | 1    | <input type="checkbox"/>    |
| 2.3 | Käynnistyvyys                   | 1    | <input type="checkbox"/>    |
| 2.4 | Latausjärjestelmä               | 1    | <input type="checkbox"/>    |
|     | Latausjännite                   | 14.6 | V <input type="checkbox"/>  |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä            | 1    | <input type="checkbox"/>    |
|     | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | -44  | °C <input type="checkbox"/> |

**3. Ympäristöhaitat**

- |     |                                |     |                          |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus     |     | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | 1   | <input type="checkbox"/> |
|     | Diesel K arvo                  | 0   |                          |
|     | Diesel K maksimi               | 0.5 |                          |
| 3.3 | OBD-mittaus                    | 1   | <input type="checkbox"/> |

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätetit 8 / 8
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite

**4. Jarrujärjestelmät**

- |     |                               |                          |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat  | 1                        | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1                        | <input type="checkbox"/> |
|     |                               | Vasen Oikea Ero Sallittu |                          |

Jarrut

- |     |                                 |                          |                          |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat  | 1                        | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1                        | <input type="checkbox"/> |
|     |                                 | Vasen Oikea Ero Sallittu |                          |

Jarrut

- |     |                            |     |                          |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------|
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä    | 1   | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 | Jarruneste                 | 1   | <input type="checkbox"/> |
|     | Jarrunesteen kiehumispiste | 247 | °C                       |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto         | 1   | <input type="checkbox"/> |
| 4.8 | Jarrulevyt                 | 1   | <input type="checkbox"/> |

**5. Voimansiirtolaitteet**

- |     |                       |   |                          |
|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto   | 1 | <input type="checkbox"/> |

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	81	79	2 %
Taka-akseli	74	71	4 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet    
Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	3.5	<input type="text"/>
Takana	5.5	5	<input type="text"/>

- Renkaan urasyvyys (mm) Kitkarenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	4.5	<input type="text"/>
Takana	5.5	6	<input type="text"/>

**7. Ohjauslaitteet**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto    
Puskuri, Pintanaarmuja, Edessä vas. ja oik., Kiveniskemiä.  
Etukansi, Kiveniskemiä, Edessä,
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysoittori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojausten kunto

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Takaseisontavalot
- 9.7 Jarruvalot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat
- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkinen ja -ikäiseen, normaalkuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.