

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**22.12.2020**

Tarkastuspaikka A-Katsastus Varkaus-Häyriellä  
 Tarkastaja Pekka Kekäläinen  
 Osoite Ryytimaankatu 1  
 Puhelin 78850 VARKAUS  
 075-323 9772

Ajoneuvo Volvo V60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A  
 Valmistenumero YV1ZW72UDK1007273 Käyttöönottopäivä 12.9.2018  
 Matkamittarilukema 62302 km Käyttövoima Dieselöljy

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto Seuraava katsastus 12.09.2022 mennessä  
 Viimeisin huoltomerkintä 22.07.2020 39249 km.

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- 1.1 Asiapaperit    
 1.2 Valmistenumero    
 1.3 Valmistajan kilpi    
 1.4 Rekisterimerkinnät    
 1.5 Rekisterikilvet    
 1.6 Huolto

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori    
 2.2 Moottorin käynti    
 2.3 Käynnistyvyys    
 2.4 Latausjärjestelmä    
 Latausjännite  V  
 2.5 Jäähdytysjärjestelmä    
 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys  °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus   
 3.2 Dieselmoottorin savutusmittaus   
 Diesel K arvo   
 Diesel K maksimi   
 3.3 OBD-mittaus

OBD - järjestelmä / -tiedot,  
 Järjestelmämuistissa on vikakoodeja, ,

**OBD-järjestelmän tarkastus**

- MIL valo  Pois päältä
- Osajärjestelmätestit  7 / 7
- Vikakoodien määrä  1

 Käytetty mittalaite  OBD 5

**OBD vikakoodi**

P20EE

**4. Jarrujärjestelmät**

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat    
 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti    

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Jarrut Etuakseli	2.6	2.4	8	30 %
Taka-akseli	1.6	1.5	6	30 %

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat    
 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti    

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Jarrut Seisontajarru	1.5	1.9	21	70 %

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä    
 4.6 Jarruneste    
 Jarrunesteen kiehumispiste  °C  
 4.7 Jarrupalojen kunto    
 4.8 Jarrulevyt

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta    
 5.2 Vaihteiston toiminta    
 5.3 Veto- ja nivelakselit    
 5.4 Vetopyörästön kunto

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	75	74	1 %
Taka-akseli	67	66	1 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet

Rengas, Nastaero liian suuri, Edessä ja takana, Eturenkaista, varsinkin oikeasta, irronnut nastoja runsaasti

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.4	2.4	
Takana	2.4	2.4	

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarengas

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	6	5	
Takana	7	7	

**7. Ohjaukset**

- 7.1 Ohjaukset ja -tangot
- 7.2 Ohjaukset ja muut osat

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto   
Roiskesuoja, Pintanaarmuja, Vasemmalla takana,  
Puskuri, Pintanaarmuja, Edessä, Etupuskurin alaosa naarmuja
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojauksen kunto

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Takaseisontavalot
- 9.6 Jarruvalot
- 9.7 Suuntavalot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Hätävilkkujen toiminta
- 9.10 Lisävalot
- 9.11 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.12 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat

Takaikkunan pyyhin, Puuttuu, Takana, Sulka vaurioitunut

Takaikkuna, Vaurioitunut, Takana, Takaikkuna naarmuuntunut

- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaukset tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkenälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvo on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.