

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**24.5.2021**

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Turku-Uhrilähteenkatu	Osoite	Uhrilähteenkatu 4 20250 TURKU
Tarkastaja	Arto Lehtonen	Puhelin	075 323 2222

Ajoneuvo	Ford	Kuga Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1995cm3 A
Valmistenumero	WFOFXWPMFLR82591	Käyttöönottopäivä 10.7.2020
Matkamittarilukema	37910 km	Käyttövoima Dieselöljy

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Viimeisin huolto 8.7.2020 35km

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiaperit**

- |     |                    |                                  |                          |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiaperit          | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistajan kilpi  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterikilvet    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Huolto             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |     |                                 |                                   |                                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2.1 | Moottori                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/>              |
| 2.2 | Moottorin käynti                | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/>              |
| 2.3 | Käynnistyvyys                   | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/>              |
| 2.4 | Latausjärjestelmä               | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/>              |
|     | Latausjännite                   | <input type="text" value="14.9"/> | <input checked="" type="checkbox"/> V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä            | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="checkbox"/>              |
|     | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | <input type="text" value="-35"/>  | <input type="checkbox"/> °C           |

**3. Ympäristöhaitat**

- |     |                                |                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus     | <input type="checkbox"/>         |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | <input type="checkbox"/>         |
| 3.3 | OBD-mittaus                    | <input checked="" type="radio"/> |

**OBD-järjestelmän tarkastus**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo             | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 8 / 8       |
| • Vikakoodien määrä    | 0           |

Käytetty mittalaite OBD6

**4. Jarrujärjestelmät**

- |     |                               |                                  |                          |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                               | Vasen Oikea                      | Ero Sallittu             |

**Jarrut**

- |     |                                 |                                  |                          |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                                 | Vasen Oikea                      | Ero Sallittu             |

**Jarrut**

- |     |                         |                                  |                          |
|-----|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 | Jarruneste              | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.8 | Jarrulevyt              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

**5. Voimansiirtolaitteet**

- |     |                       |                                  |                          |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- |     |                            |                                  |                          |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                            | Vasen Oikea                      | Ero                      |

Iskunvaimennus	Etuakseli	86	83	3 %
	Taka-akseli	81	78	4 %

- |     |                        |                                  |                          |
|-----|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 6.4 | Renkaat ja vanteet     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
|     | Renkaan urasyvyys (mm) |                                  | Kesärenkaat              |

	Vasen	Oikea	
Edessä	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	Vararengas
Takana	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	Vararengas
Takana	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text"/>

**7. Ohjauslaitteet**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Korin yleiskunto
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojauksen kunto

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Takaseisontavalot
- 9.7 Jarruvalot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat
- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.