

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
6.9.2021

Tarkastuspaikka A-Katsastus Helsinki-Herttoniemi Osoite Mekaanikonkatu 16
Mekaanikonkatu 00880 HELSINKI

Tarkastaja Erkko Väyrynen Puhelin

Ajoneuvo Skoda OCTAVIA Sedan (AA) 4ov 1395cm3
Valmistenumero TMBAC7NE9G0051130 Käyttöönottopäivä 14.8.2015
Matkamittarilukema 169755 km Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto Seuraavaan huoltoon 22100km / 246 päivää. Seuraava katsastus 15.08.2022 mennessä.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Valmistenumero
- 1.3 Valmistajan kilpi
- 1.4 Rekisterimerkinnot
- 1.5 Rekisterikilvet
- 1.6 Huolto

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori
- 2.2 Moottorin käynti
- 2.3 Käynnistyvyys
- 2.4 Latausjärjestelmä

Latausjännite V

- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysnesteen pakkakestävyys °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus
- 3.2 Dieselmootorin savutusmittaus

Päästöt tyhjäkäynnillä Päästöt kierroksilla

	Mitattu	Sallittu	Mitattu	Sallittu
CO%	0		0.0	
CO ₂ %	13.8		15.1	
HC ppm	14		3	
O ₂ %	1.2		0.11	
Lambda			1.00	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA1

- 3.3 OBD-mittaus

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 7 / 7
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite OBD05

4. Jarrujärjestelmät

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti

		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Jarrut	Etuakseli	2.2	2	9	30 %
	Taka-akseli	2	1.9	5	30 %

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Jarrut	Seisontajarru	1.4	1.4	0	70 %

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

- 4.6 Jarruneste

Jarrunesteen kiehumispiste °C

- 4.7 Jarrupalojen kunto

- 4.8 Jarrulevyt

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta

- 5.2 Vaihteiston toiminta

- 5.3 Veto- ja nivelakselit

- 5.4 Vetopyörästön kunto

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1
- 6.2 Taka-akselisto 1
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1

		Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus	Etuakseli	55	57	4 %
	Taka-akseli	63	67	6 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet 2

Rengas (talvi), Urasyvyys 3 - 5 mm,
tarkkaile renkaita, ,
Varapyörä, Ajoneuvossa ei
varajärjestelmää, ,

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.2	2.2	<input type="text"/>
Takana	2.2	2.2	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	4	<input type="text"/>
Takana	4	4	

Renkaan urasyvyys (mm) Kitkarenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	4	<input type="text"/>
Takana	3	2	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat 1

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto 2
Ovi, Pintanaarmuja, Oikealla takana,
Puskuri, Pintanaarmuja, Takana,
- 8.2 Runko 1
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysoittori 1
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1
- 8.6 Alustan yleiskunto 1
- 8.7 Alustan suojauksen kunto 1

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1
- 9.2 Lähivalo 1
- 9.3 Kaukovalo 1
- 9.4 Etuseisontavalot 1
- 9.5 Suuntavalot 1
- 9.6 Takaseisontavalot 1
- 9.7 Jarruvalot 1
- 9.8 Rekisterikilven valo 1
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 3
Takaheijastin, Vaurioitunut, Oikealla
takana,
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1
- 9.11 Lisävalot 1
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1
- 9.14 Akku ja johtimet 1

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus 1
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1
- 10.4 Peilit 1
- 10.5 Muut ikkunat 1
- 10.6 Sisätilat 1
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1
- 10.9 Nopeusmittari 1
- 10.10 Muut mittarit 1

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1
- 11.2 KytKentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio 1
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvo on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.